

LAPORAN KERJA PRAKTEK
di PT HANIL JAYA STEEL



Disusun oleh:

Jeffry Setiawan NRP : 5303019001
Aldo Aprillio NRP : 5303019015

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FALKUTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
SURABAYA
2023

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktek (KP) di PT Hanil Jaya Steel, Jalan Brigjend Katamso, desa Janti, Waru, Sidoarjo, Jawa timur, tanggal 27 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022 Telah diujikan dan disetujui sebagai bukti bahwa mahasiswa.

1. Nama : Jeffry Setiawan

NRP : 5303019001

2. Nama : Aldo Aprillio

NRP : 5303019015

Telah menyelesaikan tugas Kerja Praktek (KP) di PT Hanil Jaya Steel

Surabaya, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Pembimbing Laporan Kerja Praktek



Ir. Julius Mulyono, S.T., M.T., IPM.,
ASEAN Eng.
NIK. 531.97.0299

Pak Arie Winarso



Ketua Program Studi
Julius Mulyono, S.T., M.T., IPM.,
ASEAN Eng.
NIK. 531.97.0299

LEMBAR PERNYATAAN KERJA PRAKTEK

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan kerja praktek di PT Hanil Jaya Steel benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dinyatakan dalam teks. Seandainya diketahui bahwa laporan kerja praktek ini ternyata merupakan hasil karya orang lain, maka penulis siap menerima konsekuensi bahwa laporan kerja praktek ini tidak dapat gunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik.

Surabaya, 20 Juni 2023

Penulis 1

Penulis 2



Jeffry Setiawan

NRP. 5303019001

Aldo Aprillio

NRP. 5303019015

LEMBAR PERSETUJUAN

Kerja praktek dengan judul "Laporan Kerja Praktek di PT Hanil Jaya Steel" yang telah disusun oleh mahasiswa dengan :

1. Nama : Jeffry Setiawan

NRP : 5303019001

2. Nama : Aldo Aprillio

NRP : 5303019015

Dinyatakan telah memenuhi sebagian persyaratan kurikulum Program Studi Teknik Industri guna mengikuti sidang kerja praktek.

Surabaya, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Ir. Julius Mulyono, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
NIK. 531.97.0299

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN KP

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, kami sebagai mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya:

Nama : Jeffry Setiawan NRP : 5303019001

Aldo Aprillio NRP : 5303019015

Menyetujui Laporan Kerja Praktek (KP) dengan judul Analisis Kecacatan Produk Baja Tulangan Beton di PT Hanil Jaya Steel untuk dipublikasikan di internet atau media lain (Digital library Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya) sebagai kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta. Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Mahasiswa yang Bersangkutan

Mahasiswa yang Bersangkutan



Jeffry Setiawan

NRP. 5303019001



Aldo Aprillio

NRP. 5303019015



PT. HANIL JAYA STEEL



Nomor : 36 IN/HJS/HRD/VII/2022
Hal. : Surat Keterangan

Sidoarjo, 29 Juli 2022

Kepada Yth.

Ir. Julius Mulyono S.T., M.T.
Fakultas Teknik Industri
Universitas Katolik Widya Mandala
Jalan Kalijudan No. 37, Pacar Kembang,
Kec. Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur - 60114

Dengan hormat,


Sehubungan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Industri bagi Mahasiswa Jurusan
Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, sebagai
berikut :

| NO | Nama | Nrp. |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Jeffry Setiawan | 5303019001 |
| 2 | Aldo Aprilio | 5303019015 |

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek
Kerja di Perusahaan kami mulai tanggal 27 Juni 2022 s/d 27 Juli 2022.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

 **PT. HANIL JAYA STEEL**
E-mail: rudi.purwanto@haniljayasteel.com

Rudi Purwanto
Manager HRD

cc. Arsip

Plant and Office :
Jl. Brigjen Katamso, Desa Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. PO BOX 210 Waru 61256
Phone : (62-31) 8533500, 8533600 (hunting) Fax : (62-31) 8533501, 8533601
Website : www.haniljayasteel.com E-mail : general@haniljayasteel.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan kerja praktek dengan pokok pembahasan analisis kecacatan produk pada produk Baja Tulangan Beston di PT Hanil Jaya Steel dengan baik dan benar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, koreksi, saran dan dorongan semangat guna menyelesaikan laporan kerja praktek ini, serta bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syaifullah, selaku direktur utama PT Hanil Jaya Steel.
2. Bapak Arie Winarso, selaku manajer *rolling mill* 3 dan selaku pembimbing perusahaan.
3. Bapak Alvin, selaku personalia
4. Seluruh staf dan karyawan PT Hanil Jaya Steel yang telah memberikan bantuan, masukan dan informasi untuk kelengkapan laporan.
5. Bapak Ir. Julius Mulyono,ST., MT., IPM, selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penulisan laporan dan selaku ketua prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang baik secara langsung maupun tidak telah memberikan masukan bagi penulis dalam menulis laporan kerja praktek.
7. Orang tua yang selalu memberi dukungan dan motivasi bagi penulis selama melaksanakan kerja praktek dan penulisan laporan.
8. Teman-teman mahasiswa dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan laporan kerja praktek.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini, baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, penulis ini mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan kerja praktek ini.

Demikian laporan kerja praktek ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan kerja praktek ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan

Surabaya, 20 Juni 2023

Penulis 1

Penulis 2



Jeffry Setiawan
NRP. 5303019001

Aldo Aprillio
NRP. 5303019015

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| COVER | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KERJA PRAKTEK | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN KP..... | v |
| LEMBAR KETERANGAN PELAKSANAAN KP | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Kerja Praktek..... | 1 |
| 1.2.1 Bagi Mahasiswa..... | 2 |
| 1.2.2 Bagi Perusahaan..... | 2 |
| 1.3 Ruang Lingkup Perusahaan | 2 |
| 1.4 Pelaksanaan Kerja Praktek | 2 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 2 |
| BAB II..... | 4 |
| 2.1 Sejarah Perusahaan | 4 |
| 2.2 Profil Perusahaan..... | 4 |
| 2.3 Visi Perusahaan | 5 |
| 2.4 Misi Perusahaan | 5 |
| 2.5 Tujuan Perusahaan | 5 |
| 2.6 Layout Perusahaan | 6 |
| 2.7 Pekerja | 8 |
| 2.8 Fasilitas untuk Pekerja..... | 10 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.9 | Hak-hak untuk Pekerja | 10 |
| 2.10 | Pelaksanaan Disiplin Kerja..... | 11 |
| 2.10.1 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)..... | 11 |
| 2.10.2 | Manajemen Bengkel | 13 |
| 2.10.3 | Pakaian dan Perlengkapan Keamanan | 14 |
| 2.10.4 | Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan | 15 |
| 2.11 | Struktur Organisasi & Deskripsi Pekerjaan..... | 17 |
| BAB III | | 26 |
| 3.1 | Produk | 26 |
| 3.1.1 | Baja Tulangan Beton Polos (BjTP) | 26 |
| 3.1.2 | Baja Tulangan Beton Sirip (BjTS)..... | 28 |
| 3.2 | Bahan Baku | 32 |
| 3.2.1 | Bahan Baku Utama | 32 |
| 3.2.2 | Bahan Baku Penunjang..... | 33 |
| 3.3 | Mesin-Mesin..... | 35 |
| 3.3.1 | Mesin Produksi | 35 |
| 3.3.2 | Mesin-Mesin Penunjang | 42 |
| 3.3 | Proses Produksi | 43 |
| 3.5 | Uji Kualitas Produk | 50 |
| 3.5.1 | Uji Fisik | 50 |
| 3.5.2 | Uji Tensile..... | 54 |
| 3.6 | Maintenance | 59 |
| 3.7 | <i>Waste Treatment</i> | 60 |
| BAB IV | | 61 |
| 4.1 | Pendahuluan Tugas Khusus..... | 61 |
| 4.1.1 | Latar Belakang | 61 |
| 4.1.2 | Rumusan Masalah..... | 62 |

| | | |
|-------|--|----|
| 4.1.3 | Batasan Masalah | 62 |
| 4.2 | Landasan Teori | 63 |
| 4.2.1 | Pengendalian Kualitas..... | 63 |
| 4.2.2 | Tujuan Pengendalian Kualitas | 64 |
| 4.2.3 | Langkah-langkah Pengendalian Kualitas..... | 64 |
| 4.2.4 | Tahap Pengendalian Kualitas..... | 65 |
| 4.2.5 | Diagram <i>Pareto</i> | 65 |
| 4.2.6 | <i>Fishbone</i> Diagram (Cause-and-Effect Diagram) | 67 |
| 4.3 | Metode Penelitian | 69 |
| 4.3.1 | Identifikasi Masalah..... | 69 |
| 4.3.2 | Pengumpulan Data..... | 69 |
| 4.3.3 | Pengolahan Data | 70 |
| 4.3.4 | Analisa Data..... | 70 |
| 4.3.5 | Usulan Perbaikan | 70 |
| 4.3.6 | Kesimpulan | 70 |
| 4.4 | Identifikasi Masalah | 70 |
| 4.5 | Pengumpulan dan Pengolahan Data | 78 |
| 4.5.1 | Material <i>Scratch</i> | 84 |
| 4.5.2 | Material <i>Underfill</i> | 89 |
| 4.5.3 | Material <i>Twisting</i> | 91 |
| 4.6 | Analisis | 92 |
| 4.7 | Kesimpulan..... | 95 |
| 4.8 | Saran | 95 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| | LAMPIRAN | 97 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Layout Perusahaan sebelum 2020 | 6 |
| Gambar 2.2 Layout Perusahaan Sesudah 2020 | 7 |
| Gambar 2.4 Lambang K3 | 12 |
| Gambar 2.5 Alat Pelindung Tubuh | 14 |
| Gambar 2.6 Contoh Helm yang rusak di PT Hanil Jaya Steel | 15 |
| Gambar 2.7 Contoh Alat Pemadam Kebakaran Ringan..... | 17 |
| Gambar 2.8 Papan Titik Kumpul di PT Hanil Jaya Steel | 17 |
| Gambar 2.9 Struktur Organisasi..... | 19 |
| Gambar 3.1 Baja Tulangan Beton Polos | 26 |
| Gambar 3.2 Diameter Baja Tulangan Polos..... | 28 |
| Gambar 3.3 Baja Tulangan Beton Sirip | 29 |
| Gambar 3.4 Baja Tulangan Beton Sirip | 32 |
| Gambar 3.5 <i>Billet</i> dengan panjang 6 meter..... | 33 |
| Gambar 3.6 Bundel Baja Tulangan Beton | 34 |
| Gambar 3.7 Tabung Oksigen | 34 |
| Gambar 3.8 Tabung Gas Elpiji..... | 35 |
| Gambar 3.9 <i>Reheating Furnace</i> | 36 |
| Gambar 3.10 Mesin <i>Roll Stand</i> | 38 |
| Gambar 3.11 Proses pada Mesin <i>Roll Stand</i> | 39 |
| Gambar 3.12 <i>Tempcore</i> | 40 |
| Gambar 3.13 Mesin <i>Cable Shear</i> | 40 |
| Gambar 3.14 Mesin <i>Flying Shear</i> | 41 |
| Gambar 3.15 Mesin <i>Pinch Roll</i> | 41 |
| Gambar 3.16 <i>Cooling Bed</i> | 42 |
| Gambar 3.17 <i>Forklift</i> | 43 |
| Gambar 3.18 <i>Flowchart</i> Proses Produksi | 44 |
| Gambar 3.19 <i>Operation Process Chart (OPC)</i> Proses Produksi | 49 |
| Gambar 3.20 Mengukur Jarak Sirip Baja Tulangan Beton Sirip | 52 |
| Gambar 3.21 Mengukur Tinggi Sirip Baja Tulangan Beton Sirip | 53 |
| Gambar 3.22 Mengukur Lebar Sirip Baja Tulangan Beton Sirip | 53 |

| | |
|---|----|
| Gambar 3.23 Mengukur berat Baja Tulangan Beton Sirip | 54 |
| Gambar 3.24 Proses Uji Tensile..... | 55 |
| Gambar 3.25 Contoh Grafik Hasil Uji <i>Tensile</i> | 57 |
| Gambar 4.1 Contoh Diagram <i>Pareto</i> | 66 |
| Gambar 4.2 Contoh <i>Fishbone Diagram</i> | 67 |
| Gambar 4.3 <i>Flowchart</i> Metode Penelitian..... | 69 |
| Gambar 4.4 <i>Reject Scratch</i> | 71 |
| Gambar 4.5 <i>Reject Diameter Kecil</i> | 72 |
| Gambar 4.6 <i>Reject Bengkok</i> | 73 |
| Gambar 4.7 <i>Reject Underfill</i> | 74 |
| Gambar 4.8 <i>Reject Overfill</i> | 75 |
| Gambar 4.9 <i>Reject Potongan Produk Kurang Standar</i> | 76 |
| Gambar 4.10 <i>Reject Twisting</i> | 77 |
| Gambar 4.11 Diagram <i>Pareto</i> Jenis Cacat..... | 84 |
| Gambar 4.12 Diagram Sebab-Akibat Jenis Cacat <i>Scartch</i> | 85 |
| Gambar 4.13 Posisi Mata yang Tidak Tepat Saat | 86 |
| Gambar 4.14 Posisi Material yang Tidak Lurus | 87 |
| Gambar 4.15 <i>Overfill</i> pada 1 Sisi dan <i>Underfill</i> pada Sisi Lainnya..... | 88 |
| Gambar 4.16 <i>Overfill</i> pada 1 Sisi dan <i>Underfill</i> pada Sisi Lainnya..... | 88 |
| Gambar 4.17 Ujung Material yang tidak Simetris | 88 |
| Gambar 4.18 Pembentukan <i>Scratch</i> | 89 |
| Gambar 4.19 Diagram Sebab-Akibat Jenis Cacat <i>Underfill</i> | 90 |
| Gambar 4.20 Diagram Sebab-Akibat Jenis Cacat <i>Twisting</i> | 91 |
| Gambar 4.21 Mata Sejajar Lurus dengan <i>Entry guide</i> dan kaliber | 94 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Pembagian 3 Shift 4 tim..... | 8 |
| Tabel 3.1 Ukuran Baja Tulangan Beton Polos..... | 27 |
| Tabel 3.2 Ukuran dan Toleransi Diameter Baja Tulangan Beton Polos | 27 |
| Tabel 3.3 Ukuran Baja Tulangan Beton Sirip..... | 30 |
| Tabel 3.4 Komposisi kimia <i>billet</i> baja tuang <i>kontinyu</i> | 33 |
| Tabel 3.5 Contoh Nilai Uji Fisik pada Baja Tulangan Beton Polos | 51 |
| Tabel 3.6 Contoh Nilai Uji Fisik Pada Baja Tulangan Beton Sirip | 54 |
| Tabel 3.7 Contoh Nilai Hasil Uji Tensile..... | 57 |
| Tabel 3.8 Sifat Mekanis Baja Tulangan Beton | 58 |
| Tabel 4.1 Data Jenis Cacat | 78 |

ABSTRAK

Dalam proses produksi, keberadaan produk cacat merupakan permasalahan utama yang harus diatasi. Jika masih banyak produk cacat yang ditemukan, maka proses produksi tersebut belum terkendali dengan baik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di PT Hanil Jaya Steel, perusahaan yang memproduksi besi tulangan beton. Dalam mengatasi masalah ini, penulis menggunakan *tools* seperti diagram *pareto* dan diagram *fishbone*. Diagram *pareto* digunakan untuk mengidentifikasi jenis cacat yang paling sering terjadi, sementara diagram *fishbone* digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cacat pada besi tulangan baja. Setelah dilakukan analisis menggunakan metode *statistical process control*, hasilnya menunjukkan bahwa jenis cacat yang paling sering terjadi adalah *material scratch*, *material underfill*, dan *material twisting*, dan faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah bahan baku *billet* yang dikirim oleh pemasok mengandung *pinhole* dan operator tidak mengikuti Standar Operasional Perusahaan (SOP). Oleh karena itu, mengurangi jumlah *reject* pada besi tulangan baja, pada material dapat dilakukan dengan membeli mesin ultrasonik yang dapat mendeteksi adanya *pinhole*. Pada *Machine* Pengaturan yang sesuai dengan SOP harus dilakukan agar posisi *roll* atas dan *roll* bawah tidak miring. Pada *Man* dapat melakukan pemasangan *entry guide* dengan posisi mata yang sejajar lurus dengan *entry guide* dan kaliber. Pada *Method* dapat memperbanyak jumlah inspeksi yang dilakukan untuk mengurangi barang *reject*.

Kata kunci : *pareto*, *fishbone*, *scratch*, *underfill*, *twisting*, *reject*, mesin, ultrasonik